

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961712  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Sandweg -  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ottendorf \* 294/6

**Kurzcharakteristik**

Straßenbrücke über den Krumbach; einbogige Brücke aus Schiefer, baugeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1881 (Straßenbrücke)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/56/1  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08961712 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Rundbogenbrücke (Schiefer) über den Krumbach (=Ottendorfer Bach), westliche Seite von der Straße gesehen



**Fotonummer** F 08961712 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Rundbogenbrücke (Schiefer) über den Krumbach (=Ottendorfer Bach), östliche Seite

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

