

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961728  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Dorfstraße 19  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Krumbach \* 7/7

**Kurzcharakteristik**

Nördliche Scheune und westliches Seitengebäude eines Dreiseithofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, bildprägend durch exponierte Lage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1800 (Seitengebäude); Ende 19. Jh. (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 08961728 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** ehemaliger Dreiseithof: Hofseite der Scheune



**Fotonummer** **F 08961728 B**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** ehemaliger Dreiseithof: nördliche Feldseite der Scheune




**Fotonummer** **F 08961728 D**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** ehemaliger Dreiseithof: östliche Feldseite und südliche Giebelseite des Seitengebäudes



**Fotonummer** **F 08961728 E**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** ehemaliger Dreiseithof: Ansicht vom Zugang mit südlichem Neubau

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

