

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961729
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift Hohlweg 8
Gem. * Fl-stck. * Flur Krumbach * 37/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Durchfahrtsscheune und Hofpflasterung eines Vierseithofes; einer der wenigen komplett erhaltenen Höfe in Fachwerkbauweise im Ort, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung 1825 (Wohnstallhaus); 1825 (Seitengebäude); Wetterfahne bez. 1932 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/56/36
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXII/57/1
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXII/57/2
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXII/57/3
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer F 08961729 A
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Osten mit Durchfahrtsscheune und Zufahrt



Fotonummer F 08961729 B
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Blick durch die Durchfahrt der Durchfahrtscheune auf die Hofseite des Wohnstallhauses




Fotonummer F 08961729 C
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Blick durch die Durchfahrt der Durchfahrtscheune auf die Hofseite des westlichen Scheunenbaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961729 D
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Südlicher Giebel der Durchfahrtscheune mit
westlichem Scheunenanbau

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

