

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961786
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Hainichen, Stadt
Anschrift Am Pahlbach 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Cunnersdorf * 214/9

Kurzcharakteristik

Südwestliches und nordöstliches Seitengebäude sowie nordwestliche Scheune eines Vierseithofes; alle Gebäude in Fachwerkbauweise, Teil der Ortsstruktur, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/59/13
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/59/14
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/59/15
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961786 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Ansicht von Süden



Fotonummer F 08961786 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Teilansicht Hofseite nordöstliches Seitengebäude



Fotonummer F 08961786 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Giebelseite und Längsseite zum Feld des südwestlichen Seitengebäudes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

