Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961786
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Hainichen, Stadt
Anschrift	Am Pahlbach 11
Gem. * Fl-stck. * Flur	Cunnersdorf * 214/9

Kurzcharakteristik

Südwestliches und nordöstliches Seitengebäude sowie nordwestliche Scheune eines Vierseithofes; alle Gebäude in Fachwerkbauweise, Teil der Ortsstruktur, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	2. Hälfte 19. Jh. (Scheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXII/59/13**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LXII/59/14**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LXII/59/15**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08961786 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof, Ansicht von Süden



Fotonummer	**F 08961786 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof, Teilansicht Hofseite nordöstliches Seitengebäude



Fotonummer	**F 08961786 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Giebelseite und Längsseite zum feld des südwestlichen Seitengebäudes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.