# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 08961787 |
| **Kreis** | Mittelsachsen |
| **Gemeinde** | Hainichen, Stadt |
| **Anschrift** | Bergweg 1 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Cunnersdorf * 21 |

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus; Obergeschoss Fachwerk verputzt, ortsbildprägend in der Aue gelegen, baugeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **LXII/59/16** |
| Aufnahmejahr | |
| Fotograf | |
| Beschreibung | |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08961787 A** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Wohnstallhaus, Ansicht des Hofes mit Zufahrt |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08961787 B** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Wohnstallhaus, Hofseite |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08961787 C** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Wohnstallhaus, nördliche Giebelseite und Hofseite |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08961787 D** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Wohnstallhaus, südliche Giebelseite und Seite zum Weg |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08961787 E** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | nördliche Seite der nördlichen ScheuneKEIN DENKMAL |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**