

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08961806
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Hainichen, Stadt
<b>Anschrift</b>	Hauptstraße -
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Bockendorf * 56/1
<b>Bauwerksname</b>	Dorfkirche und Kirchhof Bockendorf

### Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung und Kirchhof sowie umgebende Einfriedungsmauer mit Torhaus; ehemalige Wehrkirche, Saalkirche mit geradem Chorabschluss, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 15. Jh. (Kirche); Anfang 19. Jh. (Kanzelaltar); 1914 (Orgel); 1914 (Orgelprospekt); um 1500 (Kirchhofstorhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/60/7  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXII/60/8  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXII/60/9  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 408 935  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Bödke, G.  
Beschreibung Dorfkirche, Ansicht von NW



**Fotonummer** DF 408 936  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Bödke, G.  
Beschreibung Dorfkirche, südliches Langhaus



**Fotonummer** DF 408 937  
Aufnahmejahr 1991  
Fotograf Bödke, G.  
Beschreibung Kirchhofstorhaus, Straßenansicht mit Einfriedung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 408 938**

1991  
Bödke, G.  
Kirchhofstorhaus mit Einfriedung und Treppenaufgang, Ansicht vom Kirchhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 A**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 B**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Nordosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 C**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 D**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche, Tür an Turmseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 E**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche, Tür nördliche Längsseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 F**

2013  
Machold, Bärbel  
Kirche, Tür südliche Längsseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 G**

2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer, Einfahrt an der südlichen Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 H**

2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer, Kirchhofseite der Bruchsteinmauer mit Pforte an südöstlicher Ecke



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 I**

2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer, Außenansicht der Bruchsteinmauer mit Pforte an südöstlicher Ecke



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 J**  
2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer mit Torhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08961806 K**  
2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer mit Torhaus, Ansicht von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961806 L**  
2013  
Machold, Bärbel  
Einfriedungsmauer mit Torhaus, Außenansicht

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

