

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961806
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Hainichen, Stadt
Anschrift	Hauptstraße -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Bockendorf * 56/1
Bauwerksname	Dorfkirche und Kirchhof Bockendorf

Kurzcharakteristik

Kirche und Kirchhof sowie umgebende Einfriedungsmauer mit Torhaus; ehemalige Wehrkirche, Saalkirche mit geradem Chorabschluss, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 15. Jh. (Kirche); um 1500 (Kirchhofstorhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/60/7

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/60/8

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/60/9

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 408 935

Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bödke, G.
Beschreibung Dorfkirche, Ansicht von NW



Fotonummer DF 408 936

Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bödke, G.
Beschreibung Dorfkirche, südliches Langhaus



Fotonummer DF 408 937

Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bödke, G.
Beschreibung Kirchhofstorhaus, Straßenansicht mit Einfriedung



Fotonummer DF 408 938

Aufnahmejahr 1991
Fotograf Bödke, G.
Beschreibung Kirchhofstorhaus mit Einfriedung und Treppenaufgang, Ansicht vom Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 A
2013
Machold, Bärbel
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 B
2013
Machold, Bärbel
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 C
2013
Machold, Bärbel
Kirche und Kirchhof, Ansicht von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 D
2013
Machold, Bärbel
Kirche, Tür an Turmseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 E
2013
Machold, Bärbel
Kirche, Tür nördliche Längsseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 F
2013
Machold, Bärbel
Kirche, Tür südliche Längsseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 G
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer, Einfahrt an der südlichen Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 H
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer, Kirchhofseite der Bruchsteinmauer mit Pforte an südöstlicher Ecke



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 I
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer, Außenansicht der Bruchsteinmauer mit Pforte an südöstlicher Ecke



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 J
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer mit Torhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08961806 K
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer mit Torhaus, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961806 L
2013
Machold, Bärbel
Einfriedungsmauer mit Torhaus, Außenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

