

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961990  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Kottmar  
**Anschrift** Hauptstraße 116  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Obercunnersdorf \* 378

### Kurzcharakteristik

Gasthof (Umgebinde), ohne Anbau; Doppelstubenhaus, Obergeschoss Fachwerk mit Eckstreben, Giebel zweifarbig verschiefert, Umgebinde mit profilierten Säulen, schönes Korbbogenportal, baugeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Gasthof)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08961990 A</b>
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Kemna, Claudia
Beschreibung	Gasthof (Umgebinde), ohne Anbau

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

