

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08962899

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Chursdorfer Straße 15

Gem. * Fl-stck. * Flur Chursdorf * 6/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Vierseithofes; regionaltypisches Bauernhaus mit verkleidetem Fachwerkobergeschoss, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/15/4
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer F 08962899 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des Fachwerk-Wohnstallhauses eines Vierseithofes



Fotonummer F 08962899 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer F 08962899 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

