Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08962899
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Chursdorfer Straße 15
Gem. * Fl-stck. * Flur	Chursdorf * 6/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Vierseithofes; regionaltypisches Bauernhaus mit verkleidetem Fachwerkobergeschoss, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/4**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08962899 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite des Fachwerk-Wohnstallhauses eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 08962899 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Fachwerk-Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 08962899 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Fachwerk-Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.