

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08962909
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Landgutweg 18
Gem. * Fl-stck. * Flur Chursdorf * 17/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude einer Hofanlage; landschaftstypische Fachwerkbauten, Wohnhaus eines der ältesten Häuser im Ort, baugeschichtlich, hausgeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1719 lt. Aussage des Eigentümers (Gärtneranwesen); 1721 Dendro (Gärtneranwesen); um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/15/9**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **F 08962909 A**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Ländliches Fachwerkwohnhaus, südöstliche Eingangsseite



Fotonummer **F 08962909 B**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Ländliches Fachwerkwohnhaus, südwestliche Giebelseite zum Weg und Rückseite



Fotonummer **F 08962909 D**
 Aufnahmejahr 2020
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer **F 08962909 E**
 Aufnahmejahr 2020
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude




Fotonummer **F 08962909 F**
 Aufnahmejahr 2020
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer **F 08962909 G**
 Aufnahmejahr 2020
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

