Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08962909
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Landgutweg 18
Gem. * Fl-stck. * Flur	Chursdorf * 17/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude einer Hofanlage; landschaftstypische Fachwerkbauten, Wohnhaus eines der ältesten Häuser im Ort, baugeschichtlich, hausgeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1719 lt. Aussage des Eigentümers (Gärtneranwesen); 1721 Dendro (Gärtneranwesen); um 1800 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/9**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08962909 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Ländliches Fachwerkwohnhaus, südöstliche Eingangsseite



Fotonummer	**F 08962909 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Ländliches Fachwerkwohnhaus, südwestliche Giebelseite zum Weg und Rückseite



Fotonummer	**F 08962909 D**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer	**F 08962909 E**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude




Fotonummer	**F 08962909 F**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer	**F 08962909 G**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.