Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08963702

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Freital, Stadt

Anschrift Gartenstraße 2 (bei)

Gem. * Fl-stck. * Flur Niederhermsdorf * 42/2; 42/3

Kurzcharakteristik

Scheune; Fachwerk, Relikt eines Gehöfts; u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Fachwerkscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXIX/17/6A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXIX/17/7A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXIX/17/8A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08963702 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes



Fotonummer **F 08963702 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes



Fotonummer **F 08963702 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes



Fotonummer **F 08963702 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes



Fotonummer	**F 08963702 E**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes




Fotonummer	**F 08963702 F**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Wohnhaus und zwei Seitengebäude (alle Fachwerk) eines bild- und strukturprägenden Dreiseithofes



Fotonummer	**F 08963702 G**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Scheune, Relikt eines Gehöfts

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.