

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08963710
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Freital, Stadt
Anschrift	Dorfstraße 1a; 1c
Gem. * Fl-stck. * Flur	Saalhausen * 1/13
Bauwerksname	Bezirksanstalt (ehem.) (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Bezirksanstalt (ehem.): Gebäude 1 c in aufwendigem Reformstil, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekröntem Mittelbau, zahlreiche erhaltene Holzelemente; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, etwas einfacheres Gebäude, jedoch ebenfalls im Reformstil, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, neobarockes Tor, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; architektonische, sozial- und ortsgeschichtliche, sowie landschaftsgestalterische Bedeutung (siehe auch Sachgesamtheitsdokument obj 09301376, gleiche Anschrift)

Denkmaltext

Ehem. Bezirksanstalt Saalhausen von 1907/08, exponierte Anlage im Reformstil mit Park, zeitgenössisch fortschrittliche offene Bebauung (von auch sozialgeschichtlicher Relevanz), nur noch zwei Gebäude in schlechtem Zustand erhalten: Gebäude 1 c aufwändig, zweigeschossiger Putzbau mit zusätzlichem Dachgeschoss, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekröntem Mittelbau und Eckturm, zahlreiche erhaltene Holzelemente, neobarockes Portal; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; Park mit Sandstein-Stützmauer und Tor mit fränkischem Bogen, ansteigendes Gelände, eine auf den Eingang des oberen Gebäudes gerichtete Ost-West-Achse mit zwei Plateauflächen, alter Baumbestand, weite Sichtbeziehungen von und zu den Gebäuden; architektonische, sozialgeschichtliche, ortsgeschichtliche sowie landschaftsgestalterische Bedeutung.

LfD/2012

Datierung	1905-1909 (Pflegeheim)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXIX/17/21A
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



Fotonummer	LXIX/17/22A
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



Fotonummer	LXIX/17/23A
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/17/24A
1998
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/17/25A
1998
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/17/26A
1998
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/17/27A
1998
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/17/28A
1998
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/30/22A
1999
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/30/23A
1999
Monstadt, Brigitte
Pflegeheim und Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/1
2005
Kober-C., Ragnhild
Südtor (Wirtschaftseingang)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/2
2005
Kober-C., Ragnhild
Baumbestand im O des Gebäudes 1c



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/3
2005
Kober-C., Ragnhild
Sicht vom Besuchereingang in den Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/7
2005
Kober-C., Ragnhild
Mittelrisalit des oberen Gebäudes (1c?)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/8
2005
Kober-C., Ragnhild
Hangbereich W




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/11
2005
Kober-C., Ragnhild
Unteres Gebäude (1a)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/35/13
2005
Kober-C., Ragnhild
Wirtschaftseingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 A
2005
Kober-C., Ragnhild
Ehem. Wirtschaftsgebäude (1a) mit Tor, vom Park aus gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 B
2005
Kober-C., Ragnhild
Gebäude 1 c



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 D
2005
Kober-C., Ragnhild
Park, im Hintergrund Gebäude ?



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 E
1997
Juchheim
Tor



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 G
1997
Juchheim
Haus 1a, südliche Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 H
1997
Juchheim
Haus 1, von O



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 I
1997
Juchheim
Tor, Haus 1 und Haus 1a von SO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 J
1997
Juchheim
Eingang und Haus 1 von S



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 K
1997
Juchheim
Haupteingang Haus 1a



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 L
1997
Juchheim
Hauptgebäude von W



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08963710 M
1997
Juchheim
Fassadendetail (welches Gebäude?)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08963710 N
1997
Juchheim
Fassadendetail (welches Gebäude?)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

