

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08963710
<b>Kreis</b>	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
<b>Gemeinde</b>	Freital, Stadt
<b>Anschrift</b>	Dorfstraße 1a; 1c
<b>Gem. * FI-stck. * Flur</b>	Saalhausen * 1/35
<b>Bauwerksname</b>	Bezirksanstalt (ehem.) (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Bezirksanstalt (ehem.): Gebäude 1 c in aufwendigem Reformstil, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekröntem Mittelbau, zahlreiche erhaltene Holzelemente; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, etwas einfacheres Gebäude, jedoch ebenfalls im Reformstil, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, neobarockes Tor, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; architektonische, sozial- und ortsgeschichtliche, sowie landschaftsgestalterische Bedeutung (siehe auch Sachgesamtheitsdokument obj 09301376, gleiche Anschrift)

### Denkmaltext

Ehem. Bezirksanstalt Saalhausen von 1907/08, exponierte Anlage im Reformstil mit Park, zeitgenössisch fortschrittliche offene Bebauung (von auch sozialgeschichtlicher Relevanz), nur noch zwei Gebäude in schlechtem Zustand erhalten: Gebäude 1 c aufwändig, zweigeschossiger Putzbau mit zusätzlichem Dachgeschoss, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekröntem Mittelbau und Eckturm, zahlreiche erhaltene Holzelemente, neobarockes Portal; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; Park mit Sandstein-Stützmauer und Tor mit fränkischem Bogen, ansteigendes Gelände, eine auf den Eingang des oberen Gebäudes gerichtete Ost-West-Achse mit zwei Plateauflächen, alter Baumbestand, weite Sichtbeziehungen von und zu den Gebäuden; architektonische, sozialgeschichtliche, ortsgeschichtliche sowie landschaftsgestalterische Bedeutung.

LfD/2012

<b>Datierung</b>	1905-1909 (Pflegeheim)
<b>Ausweisungsstelle</b>	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXIX/17/21A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



<b>Fotonummer</b>	<b>LXIX/17/22A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



<b>Fotonummer</b>	<b>LXIX/17/23A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Monstadt, Brigitte
Beschreibung	Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/17/24A**  
1998  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/17/25A**  
1998  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/17/26A**  
1998  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/17/27A**  
1998  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/17/28A**  
1998  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/30/22A**  
1999  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/30/23A**  
1999  
Monstadt, Brigitte  
Pflegeheim und Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/1**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Südtor (Wirtschaftseingang)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/2**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Baumbestand im O des Gebäudes 1c



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/3**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Sicht vom Besuchereingang in den Park



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/7**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Mittelrisalit des oberen Gebäudes (1c?)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/8**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Hangbereich W



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/11**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Unteres Gebäude (1a)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXII/35/13**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Wirtschaftseingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 A**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Ehem. Wirtschaftsgebäude (1a) mit Tor, vom Park aus gesehen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 B**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Gebäude 1 c



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 D**  
2005  
Kober-C., Ragnhild  
Park, im Hintergrund Gebäude ?



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 E**  
1997  
Juchheim  
Tor



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 G**  
1997  
Juchheim  
Haus 1a, südliche Giebelseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 H**  
1997  
Juchheim  
Haus 1, von O



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 I**  
1997  
Juchheim  
Tor, Haus 1 und Haus 1a von SO



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 J**  
1997  
Juchheim  
Eingang und Haus 1 von S



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 K**  
1997  
Juchheim  
Haupteingang Haus 1a



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 L**  
1997  
Juchheim  
Hauptgebäude von W



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08963710 M**  
1997  
Juchheim  
Fassadendetail (welches Gebäude?)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08963710 N**  
1997  
Juchheim  
Fassadendetail (welches Gebäude?)

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

