Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08963710

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Freital, Stadt

Anschrift Dorfstraße 1a; 1c

Gem. * Fl-stck. * Flur Saalhausen * 1/35

Bauwerksname Bezirksanstalt (ehem.) (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Bezirksanstalt (ehem.): Gebäude 1 c in aufwendigem Reformstil, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekrönten Mittelbau, zahlreiche erhaltene Holzelemente; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, etwas einfacheres Gebäude, jedoch ebenfalls im Reformstil, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, neobarockes Tor, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; architektonische, sozial- und ortsgeschichtliche, sowie landschaftsgestalterische Bedeutung (siehe auch Sachgesamtheitsdokument obj 09301376, gleiche Anschrift)

Denkmaltext

Ehem. Bezirksanstalt Saalhausen von 1907/08, exponierte Anlage im Reformstil mit Park, zeitgenössisch fortschrittliche offene Bebauung (von auch sozialgeschichtlicher Relevanz), nur noch zwei Gebäude in schlechtem Zustand erhalten: Gebäude 1 c aufwändig, zweigeschossiger Putzbau mit zusätzlichem Dachgeschoss, abgewinkelter Grundriss, mit dominantem, dachreiterbekrönten Mittelbau und Eckturm, zahlreiche erhaltene Holzelemente, neobarockes Portal; Gebäude 1a ehemaliges Wirtschaftsgebäude oder Verwaltung, zweigeschossig, Krüppelwalmdach mit Dachreiter, hölzernes Eingangshäuschen, auf der Rückseite hölzerne Wintergärten; Park mit Sandstein-Stützmauer und Tor mit fränkischem Bogen, ansteigendes Gelände, eine auf den Eingang des oberen Gebäudes gerichtete Ost-West-Achse mit zwei Plateauflächen, alter Baumbestand, weite Sichtbeziehungen von und zu den Gebäuden; architektonische, sozialgeschichtliche,ortsgeschichtliche sowie landschaftsgestalterische Bedeutung.

LfD/2012

Datierung 1905-1909 (Pflegeheim)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXIX/17/21A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/22A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/23A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/24A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/25A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/26A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/27A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/17/28A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/30/22A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **LXIX/30/23A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte
Beschreibung Pflegeheim und Park



Fotonummer **CXII/35/1**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Südtor (Wirtschaftseingang)



Fotonummer **CXII/35/2**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Baumbestand im O des Gebäudes 1c



Fotonummer **CXII/35/3**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Sicht vom Besuchereingang in den Park



Fotonummer **CXII/35/7**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Mittelrisalit des oberen Gebäudes (1c?)



Fotonummer **CXII/35/8**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Hangbereich W



Fotonummer **CXII/35/11**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Unteres Gebäude (1a)



Fotonummer **CXII/35/13**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Wirtschaftseingang



Fotonummer **F 08963710 A**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Ehem. Wirtschaftsgebäude (1a) mit Tor, vom Park aus gesehen



Fotonummer **F 08963710 B**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gebäude 1 c



Fotonummer **F 08963710 D**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Park, im Hintergrund Gebäude ?



Fotonummer **F 08963710 E**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Tor



Fotonummer **F 08963710 G**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Haus 1a, südliche Giebelseite



Fotonummer **F 08963710 H**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Haus 1, von O



Fotonummer **F 08963710 I**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Tor, Haus 1 und Haus 1a von SO



Fotonummer **F 08963710 J**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Eingang und Haus 1 von S



Fotonummer **F 08963710 K**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Haupteingang Haus 1a



Fotonummer **F 08963710 L**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Hauptgebäude von W




Fotonummer **F 08963710 M**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Fassadendetail (welches Gebäude?)



Fotonummer **F 08963710 N**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Juchheim
Beschreibung Fassadendetail (welches Gebäude?)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.