

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08963723
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Freital, Stadt
Anschrift	Am Weinberg 6; 8
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wurgwitz * 34/1; 34/2; 35/2; 36/2; 37/3
Bauwerksname	Rittergut Wurgwitz

Kurzcharakteristik

Herrenhaus eines Rittergutes, weiterhin Gutsanlage mit vier Wirtschaftsgebäuden, Einfriedung und Torbäumen sowie Garten; Herrenhaus in Art einer Villa mit venezianischer Formensprache (casa a due torri), Neorenaissance, mit vorgelagertem Turm, im Ortskontext architektonisch auffällig, Gutsanlage bestehend aus noch vier Gebäuden, drei davon in Fachwerk, ortsbild- und strukturprägende Anlage von lokalgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Rittergut Wurgwitz, erstmals erwähnt 1206, mit Herrenhaus, Villengarten und oberhalb liegender Gutsanlage. Das Herrenhaus ist eine "palladianische" Villa des 19. Jh., die Renaissanceelemente mit solchen des venezianischen Mittelalters (casa a due torri) vereint. Der zweigeschossige massive Putzbau mit Gurtgesimsen, Sandsteingewänden und mit Okuli gestalteter Attikazone hat zwei mächtige, um ein halbes Geschoss erhöhte Eckbauten mit Rundbogenfenstern, alle Baukörper sind flach und überstehend gedeckt, und einen hintergelagerten Nordturm mit Zinnenbekrönung. Der zentrale Pfeilerportikus mit Freitreppe stützt einen Balkon, darauf läuft ein geradliniger, leicht ansteigender Weg aus Granit - Mosaikpflaster zu. Der von der Straße Am Weinberg zurückgesetzte Eingangsbereich besteht aus je zwei Torpfeilern aus rotem Ziegelmauerwerk und Torbäumen (Linden) sowie aus einem zweiflügeligen schmiedeeisernen Tor, die die Einfriedung unterbrechen. An der Zöllmener Straße steht eine 1655 zum hundertsten Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens gepflanzte Linde.

Das noch aus 4 Baukörpern bestehende, oberhalb des Herrenhauses liegende Wirtschaftsgut besteht aus einem langen Fachwerk - Wohnstallhaus mit heterogenem Grundriss, dessen Kern wohl aus dem 18. Jh. stammt, aus einem massiven Wohn- Stall- Gebäude mit Natursteingewänden, einer verbretterten Fachwerkscheune und einer weiteren, etwas exponiert liegenden kleinen Scheune. Das Rittergut ist eine im Ortskontext und zum Teil architektonisch auffällige, bild- und strukturprägende Anlage von lokalgeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2012

Datierung um 1850 (Herrenhaus); bez. 1908 (Schlussstein)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXIX/18/25A
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich, Andreas
Beschreibung	Herrenhaus des Rittergutes Wurgwitz mit Fachwerk



Fotonummer	CXII/30/19A
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Gutsanlage



Fotonummer	CXII/30/21A
Aufnahmejahr	2005
Fotograf	Kober-C., Ragnhild
Beschreibung	Westfassade der Villa und Turm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/30/23A
2005
Kober-C., Ragnhild
Fachwerkgebäude im SO des Hofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/30/26A
2005
Kober-C., Ragnhild
Garten der Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/30/27A
2005
Kober-C., Ragnhild
Garten der Villa und südliche Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/18/26A
1998
Wündrich, Andreas
Villa (Gartenseite) des Rittergutes Wurgwitz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/18/27A
1998
Wündrich, Andreas
Scheune (Straßenansicht) des Rittergutes Wurgwitz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/18/28A
1998
Wündrich, Andreas
Rittergutes Wurgwitz, Straßenansicht mit Wohnstallhäusern



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 114
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Straßenansicht mit Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 115
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Straßenansicht mit Wohnstallhäusern



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 116
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Straßenansicht der Scheunen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 117
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Scheune (Straßenansicht)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 122
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Scheune. Detail der Tordurchfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 124
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Villa. Hauptansicht durch das Parktor



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 125
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Villa. Straßenansicht mit Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 449 126
1994
Schumacher, Klaus-Dieter
Rittergut Wurgwitz, Villa. Gartenansicht mit Treppenturm

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

