

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08963729
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Chursdorfer Straße 108
Gem. * Fl-stck. * Flur Chursdorf * 63/11

Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude mit Oberlaube eines Dreiseithofes; weitestgehend original erhaltene Fachwerkbauten mit eindrucksvollen Oberlauben, singulär im Ort, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1755 (westliches Seitengebäude); Ende 18. Jh. (südliches Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/15/13
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08963729 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Zwei Seitengebäude eines Dreiseithofes




Fotonummer F 08963729 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südwestliches der beiden Seitengebäude des Dreiseithofes, Ansicht mit Wohnhaus



Fotonummer F 08963729 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südöstliches der beiden Seitengebäude des Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

