Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08963729
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Chursdorfer Straße 108
Gem. * Fl-stck. * Flur	Chursdorf * 63/11

Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude mit Oberlaube eines Dreiseithofes; weitestgehend origianal erhaltene Fachwerkbauten mit eindrucksvollen Oberlauben, singulär im Ort, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1755 (westliches Seitengebäude); Ende 18. Jh. (südliches Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/13**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08963729 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Zwei Seitengebäude eines Dreiseithofes




Fotonummer	**F 08963729 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südwestliches der beiden Seitengebäude des Dreiseithofes, Ansicht mit Wohnhaus



Fotonummer	**F 08963729 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südöstliches der beiden Seitengebäude des Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.