

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964137  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Klingenberg  
**Anschrift** Dresdner Straße 14  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Pretzschendorf \* 134/2

**Kurzcharakteristik**

Drei Seitengebäude eines Vierseithofes; Seitengebäude Fachwerk mit sorgfältiger Verbretterung, mit zentraler Durchfahrt in den Hof, bildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **LXIX/32/4A**  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Monstadt, Brigitte / Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Fachwerk-Seitengebäude (mit sorgfältiger Verbretterung) eines Vierseithofes, mit zentraler Durchfahrt in den Hof



**Fotonummer** **LXIX/32/5A**  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Monstadt, Brigitte / Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Fachwerk-Seitengebäude (mit sorgfältiger Verbretterung) eines Vierseithofes, mit zentraler Durchfahrt in den Hof

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

