

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964284  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Penig, Stadt  
**Anschrift** Chursdorfer Straße 76  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Chursdorf \* 88b

### Kurzcharakteristik

Südöstliche Scheune und westliches Seitengebäude eines Vierseithofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1842 (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LVIII/15/7  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** LVIII/15/8  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08964284 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Südöstliche Scheune des Dreiseithofes




**Fotonummer** F 08964284 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Südöstliche Feldseite der südöstlichen Scheune des Dreiseithofes



**Fotonummer** F 08964284 C  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Hofseite und südöstlicher Giebel des südwestlichen Seitengebäudes eines Dreiseithofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

