Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08964284
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Chursdorfer Straße 76
Gem. * Fl-stck. * Flur	Chursdorf * 88b

Kurzcharakteristik

Südöstliche Scheune und westliches Seitengebäude eines Vierseithofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1842 (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/7**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/15/8**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08964284 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südöstliche Scheune des Dreiseithofes




Fotonummer	**F 08964284 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südöstliche Feldseite der südöstlichen Scheune des Dreiseithofes



Fotonummer	**F 08964284 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite und südöstlicher Giebel des südwestlichen Seitengebäudes eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.