

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964350  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Wilsdruff, Stadt  
**Anschrift** Mühlweg -  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Grumbach \* 452/1

### Kurzcharakteristik

Durchlass; Bogenbrücke in Naturstein, Ersatzbauwerk von 2004, Unterführung des Grabens der Sparmannmühle, ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1797 (Durchlass)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** LXXII/46/21  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas  
**Beschreibung** Straßenbrücke mit Bogen, Durchlass



**Fotonummer** LXXII/46/22  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas  
**Beschreibung** Straßenbrücke mit Bogen, Durchlass

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

