Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08964358
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Wilsdruff, Stadt
Anschrift	Kirchblick 4
Gem. * Fl-stck. * Flur	Grumbach * 942/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Stallgebäude mit Kumthalle und Scheune eines in seiner Struktur erhaltenen Dreiseithofes; u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung	bez. 1901 (Wohnstallhaus); Wetterfahne bez. 1928 (Kumthalle)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXII/47/6**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung	Stallgebäude mit Kumthalle eines in seiner Struktur erhaltenen Dreiseithofes




Fotonummer	**LXXII/47/7**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung	Scheune eines in seiner Struktur erhaltenen Dreiseithofes



Fotonummer	**LXXII/47/8**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung	Wohnstallhaus eines in seiner Struktur erhaltenen Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.