Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964360

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Wilsdruff, Stadt

Anschrift Tharandter Straße 6; 6a

Gem. * Fl-stck. * Flur Grumbach * 113/1; 113/2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Wohnhaus-Türstock eines Vierseithofes; Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, u.a. baugeschichtliche Relevanz

Datierung bez. 1809 (Seitengebäude); bez. 1805 (Portal)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXII/47/10**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Wohnhaus-Türstock eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXII/47/12**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Stallgebäude (Obergeschoss Fachwerk) eines Vierseithofes, Giebelseite zur Straße hin



Fotonummer **DF 441 169**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Einert, Bernhard
Beschreibung Stallgebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXII/47/11**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Stallgebäude (Hofseite) eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.