

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964360
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Wilsdruff, Stadt
Anschrift Tharandter Straße 6; 6a
Gem. * Fl-stck. * Flur Grumbach * 113/1; 113/2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Wohnhaus-Türstock eines Vierseithofes; Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, u.a. baugeschichtliche Relevanz

Datierung bez. 1809 (Seitengebäude); bez. 1805 (Portal)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXII/47/10
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Wohnhaus-Türstock eines Vierseithofes



Fotonummer LXXII/47/12
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Stallgebäude (Obergeschoss Fachwerk) eines Vierseithofes, Giebelseite zur Straße hin



Fotonummer DF 441 169
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Einert, Bernhard
Beschreibung Stallgebäude eines Vierseithofes



Fotonummer LXXII/47/11
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Stallgebäude (Hofseite) eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

