

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964366
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Wilsdruff, Stadt
Anschrift Kirchenwinkel 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Grumbach * 67/2

Kurzcharakteristik

Scheune eines Dreiseithofes; Fachwerk, Konstruktion weitgehend intakt, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1900 (vielleicht älter)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXII/47/25
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung	Fachwerkscheune eines Dreiseithofes

