Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964379

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Wilsdruff, Stadt

Anschrift Am Oberen Bach 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Grumbach * 26/5

Kurzcharakteristik

Vierseithof mit Stallscheune, Scheune, Wohnstallhaus und weiterem Seitengebäude; kleiner, sehr alter Vierseithof, Stallscheune Erdgeschoss und Obergeschoss Fachwerk, Wohnhaus mit Andreaskreuzen, baugeschichtlich wertvoll trotz der Veränderungen des Wohnhauses

Datierung 18. Jh. (Wohnstallhaus); 1797 Dendro (Stallscheune); um 1850 (Scheune); 18. Jh. (Vierseithof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXII/48/7**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Dreiseithof, kleine Stallscheune



Fotonummer **LXXII/48/8**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Dreiseithof, Wohnhaus (rechts) und kleine Stallscheune (links)




Fotonummer **LXXII/48/9**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Dreiseithof, Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 08964379 A**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Eigentümer
Beschreibung Dreiseithof, Stallscheune (ehem. Auszugshaus)




Fotonummer **F 08964379 B**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Eigentümer
Beschreibung Dreiseithof, Scheune mit Durchfahrt, Westseite



Fotonummer **F 08964379 C**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Eigentümer
Beschreibung Dreiseithof, westliche Scheune mit Durchfahrt, Hofseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.