Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964607

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Klingenberg

Anschrift Am Rittergut 1; 2; 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Klingenberg * 113/2; 113/15; 113/26; 113/29

Bauwerksname Rittergut Altklingenberg

Kurzcharakteristik

Herrenhaus mit Turmstumpf (Nr. 4), durch Torbogen verbundenes Nebengebäude (Nr. 2), das Gebäude der Westseite (Nr. 1) eines Rittergutes sowie Gutspark mit Terrassierung; z.T. verändertes Gebäudeensemble von hoher ortsgeschichtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1553/1556 (Kernbau Rittergut); 1553/1556 (Kernbau); 1682 (Herrenhaus); 1875 (Seitenflügel Herrenhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXIX/39/3**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Rittergut: NO-Bereich mit Seitengebäude (links, Nr. 2) und Herrenhaus mit Turmstumpf (rechts, Nr. 4), dazwischen das Tor zum Garten



Fotonummer **LXIX/39/11**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Blick von der Hauptstraße zum Rittergut



Fotonummer **F 09301314 A**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Baumreihe an der NW-Zufahrt




Fotonummer **F 09301314 B**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Baumreihe an der NW-Zufahrt




Fotonummer **F 09301314 C**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Solitärbaum (Buche) im Süden des Gutshofes



Fotonummer **F 08964607 D**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung NO-Bereich des Gutshofes: Herrenhaus (Nr. 4) mit Turmstumpf, verbunden durch Torbogen mit Seitengebäude (NR. 2, links)



Fotonummer **F 09301314 E**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Treppe zwischen oberer und unterer Gartenebene




Fotonummer **F 09301314 F**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Stützmauer



Fotonummer **F 09301314 G**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Stützmauer im N des Gartens



Fotonummer **F 09301314 H**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Solitärbaum (Linde mit hohlem Stamm)




Fotonummer **F 09301314 I**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Solitärbaum



Fotonummer **F 09301314 J**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Obere Ebene des Gartens mit bastionsartigem Aussichtpunkt




Fotonummer **F 09301314 K**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Terrassenanlage mit bastionsartigem Aussichtspunkt



Fotonummer **F 09301314 L**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Südl. Terrasse der Terrassenanlage, rechts Stützmauer des bastionsartigen Aussichtspunkts



Fotonummer **F 09301314 M**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Östl. Terrasse der Terrassenanlage, links Stützmauer des bastionsartigen Aussichtspunkts




Fotonummer **F 09301314 N**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Solitärbaum (Buche)



Fotonummer **F 09301314 O**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gutspark, unterer nördlicher Bereich



Fotonummer **F 09301314 P**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gutspark, Stützmauer NO



Fotonummer **F 09301314 Q**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gutspark, Baumbestand



Fotonummer **F 09301314 R**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Kober-C., Ragnhild
Beschreibung Gutspark, Baumbestand



Fotonummer **LXIX/39/4**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Rittergut: Seitenflügel des Herrenhauses mit Turmstumpf (links)



Fotonummer **LXIX/39/5**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Rittergut: Seitengebäude, Detail



Fotonummer **LXIX/39/9**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Rittergut: Seitengebäude (westliches Gebäude, Nr. 1)



Fotonummer **LXXXV/71/17**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Trockenmauer als Begrenzung im Süden



Fotonummer **LXXXV/71/18**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Trockenmauer im Süden, Detail



Fotonummer **LXXXV/71/19**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Trockenmauer im Süden, Detail

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.