

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08964677
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Wilsdruff, Stadt
Anschrift	Herzogswalder Straße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Helbigsdorf * 118a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude (eines ursprünglich mit Kumthalle) und Scheune eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und ein Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, massive Scheune und zweites Seitengebäude massiv, hochgradig in Struktur und Aussehen erhalten, bauhistorische Bedeutung, exemplarischer Wert

Datierung	bez. 1683 (Wohnstallhaus); bez. 1906 (Seitengebäude); frühes 19. Jh. (Seitengebäude mit Kumthalle); um 1900 (Scheune)
------------------	---

Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
--------------------------	-------------------------------------



Fotonummer	LXXII/54/24
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung	Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer	F 08964677 A
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Wersch, Maria
Beschreibung	Vierseithof, Fachwerk-Stall



Fotonummer	F 08964677 B
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Wersch, Maria
Beschreibung	Vierseithof, Wohnstallhaus



Fotonummer	LXXII/54/25
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung	Stall eines Vierseithofes




Fotonummer	LXXII/54/26
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer	LXXII/54/27
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung	Fachwerk-Stall eines Vierseithofes (ursprünglich mit Kumthalle)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

