Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964677

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Wilsdruff, Stadt

Anschrift Herzogswalder Straße 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Helbigsdorf * 118a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude (eines ursprünglich mit Kumthalle) und Scheune eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und ein Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, massive Scheune und zweites Seitengebäude massiv, hochgradig in Struktur und Aussehen erhalten, bauhistorische Bedeutung, exemplarischer Wert

Datierung bez. 1683 (Wohnstallhaus); bez. 1906 (Seitengebäude); frühes 19. Jh. (Seitengebäude mit Kumthalle); um 1900 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXII/54/24**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08964677 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Wersch, Maria
Beschreibung Vierseithof, Fachwerk-Stall



Fotonummer **F 08964677 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Wersch, Maria
Beschreibung Vierseithof, Wohnstallhaus



Fotonummer **LXXII/54/25**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Stall eines Vierseithofes




Fotonummer **LXXII/54/26**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXII/54/27**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wündrich, Andreas
Beschreibung Fachwerk-Stall eines Vierseithofes (ursprünglich mit Kumthalle)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.