

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964677
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Wilsdruff, Stadt
Anschrift Herzogswalder Straße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Helbigsdorf * 118a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude (eines ursprünglich mit Kumthalle) und Scheune eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und ein Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, massive Scheune und zweites Seitengebäude massiv, hochgradig in Struktur und Aussehen erhalten, bauhistorische Bedeutung, exemplarischer Wert

Datierung bez. 1683 (Wohnstallhaus); bez. 1906 (Seitengebäude); frühes 19. Jh. (Seitengebäude mit Kumthalle); um 1900 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXII/54/24
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer F 08964677 A
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Wersch, Maria
Beschreibung Vierseithof, Fachwerk-Stall



Fotonummer F 08964677 B
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Wersch, Maria
Beschreibung Vierseithof, Wohnstallhaus



Fotonummer LXXII/54/25
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Stall eines Vierseithofes




Fotonummer LXXII/54/26
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer LXXII/54/27
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Monstadt, Brigitte / Wünderich, Andreas
Beschreibung Fachwerk-Stall eines Vierseithofes (ursprünglich mit Kumthalle)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

