Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964759

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Klingenberg

Anschrift Ringweg 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Friedersdorf * 68/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes (ehemals Vierseithof); Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, verkleidet, bildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXIX/43/7A**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Finkler, Lutz / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung	Wohnstallhaus (Obergeschoss Fachwerk, verkleidet) und eins der drei Seitengebäude eines Vierseithofes, Ansicht von der Zufahrt her

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.