Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964764

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gemeinde Klingenberg

Anschrift Am Hang 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Friedersdorf * 123

Kurzcharakteristik

Torbogen, zwei farbig gefasste Türstürze und Inschrifttafel; heimatgeschichtlicher Wert

Datierung Torbogen bez. 1857 (Toreinfahrt); Türsturz bez. 1845 (Tür)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXIX/43/17A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Türsturz bezeichnet mit Signatur und Datum sowie Inschrifttafel



Fotonummer **LXIX/43/18A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Türsturz am Stall mit Relief (Pferd und Kuh)



Fotonummer **LXIX/43/19A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, Th. / Krohm, C.
Beschreibung Torbogen mit Schlussstein

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.