Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08964809
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Klingenberg
Anschrift	Dresdner Straße 70
Gem. * Fl-stck. * Flur	Pretzschendorf * 310

Kurzcharakteristik

Zwei Scheunen sowie Hofpflasterung eines Vierseithofes; beide Gebäude Obergeschoss Fachwerk, stark bildprägend, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	Stallscheune bez. 1825 (Türgewände); 1. Hälfte 19. Jh. (Durchfahrtscheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXV/32/35**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Finkler, Lutz / Liebsch, T. / Krohm, C.
Beschreibung	Durchfahrtscheune und Stallscheune eines Vierseithofes, Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.