

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964809
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Klingenberg
Anschrift Dresdner Straße 70
Gem. * Fl-stck. * Flur Pretzschendorf * 310

Kurzcharakteristik

Zwei Scheunen sowie Hofpflasterung eines Vierseithofes; beide Gebäude Obergeschoss Fachwerk, stark bildprägend, baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung Stallscheune bez. 1825 (Türgewände); 1. Hälfte 19. Jh. (Durchfahrtscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXV/32/35
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Finkler, Lutz / Liebsch, T. / Krohm, C.
Beschreibung	Durchfahrtscheune und Stallscheune eines Vierseithofes, Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

