

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08964810
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Klingenberg
Anschrift Dresdner Straße 76; 76b
Gem. * Fl-stck. * Flur Pretzschendorf * 318/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; alle Gebäude Obergeschoss Fachwerk, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); Ende 18. Jh. (Stallscheune); Mitte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXV/33/3
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, T. / Krohm, C.
Beschreibung Durchfahrtscheune eines Vierseithofes, Außenseite




Fotonummer LXXV/33/9
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, T. / Krohm, C.
Beschreibung Wohnstallhaus 1 eines Vierseithofes, Eckansicht Straßenseite



Fotonummer LXXV/33/4
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Finkler, Lutz / Liebsch, T. / Krohm, C.
Beschreibung Wohnstallhaus 2 eines Vierseithofes, Eckansicht Straßenseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

