

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964855  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Klingenberg  
**Anschrift** Hauptstraße 53; 53a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Borlas \* 74/9; 74/3

### Kurzcharakteristik

Zwei Wohnstallhäuser und zwei Seitengebäude eines dominanten Vierseithofes, mit Torbogen; teilweise sehr alte Bausubstanz, u.a. baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** wahrscheinlich vor 1750 (südwestl. Wohnstallhaus); bez. 1850 (nordöstl. Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXIX/46/10

Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/46/12

Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/46/13


Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/46/16

Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

