# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964923

**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

**Gemeinde** Klingenberg

**Anschrift** Paulsdorfer Straße 1

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Ruppendorf * 35/1

**Bauwerksname** Pfarrhaus

**Kurzcharakteristik**

Pfarrhaus und Seitengebäude, mit Einfriedung und Torpfosten; Seitengebäude Fachwerk,baugeschichtliche und ortshistorische Bedeutung

**Datierung** 2. Hälfte 19. Jh. (Pfarrhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **LXIX/48/21A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



**Fotonummer** **LXIX/48/22A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



**Fotonummer** **LXIX/48/23A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**