

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08964923  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Klingenberg  
**Anschrift** Paulsdorfer Straße 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ruppendorf \* 35/1  
**Bauwerksname** Pfarrhaus

### Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Seitengebäude, mit Einfriedung und Torpfosten; Seitengebäude Fachwerk,baugeschichtliche und ortshistorische Bedeutung

**Datierung** 2. Hälfte 19. Jh. (Pfarrhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXIX/48/21A  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/48/22A  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/48/23A  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

