Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument


Obj.-Dok.-Nr.	08965619
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Krostitz
Anschrift	Am Ring 6
Gem. * Fl-stck. * Flur	Priester * 133/9 * 4

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Einfriedung und Hoftor mit Pforte eines Bauernhofes; in regionaltypischer Ziegelbauweise, von ortsbildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	letztes Viertel 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.