

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08965619  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Krostitz  
**Anschrift** Am Ring 6  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Priester \* 133/9 \* 4

**Kurzcharakteristik**

Seitengebäude, Einfriedung und Hoftor mit Pforte eines Bauernhofes; in regionaltypischer Ziegelbauweise, von ortsbildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** letztes Viertel 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

**Auszug aus der Denkmalkarte**

