

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08965619
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Krostitz
Anschrift Am Ring 6
Gem. * Fl-stck. * Flur Priester * 133/9 * 4

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Einfriedung und Hoftor mit Pforte eines Bauernhofes; in regionaltypischer Ziegelbauweise, von ortsbildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung letztes Viertel 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



