

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08965676  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Jesewitz  
**Anschrift** Schmäler Weg 12  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Groitzsch \* 111/1 \* 1

**Kurzcharakteristik**

Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses; eingeschossiger Lehm- und Holzbau, altes Gutsarbeiterhaus des Ortes als schönes Beispiel einstiger Bau- und Lebensweise der ärmeren Dorfbevölkerung, sozialgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1800 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXVIII/55/18  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** LXXXVIII/55/19  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** DF 448 206  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** DF 448 207  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08965676 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses



**Fotonummer** F 08965676 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses, Rückseite

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

