

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08965676
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Jesewitz
Anschrift Schmäler Weg 12
Gem. * Fl-stck. * Flur Groitzsch * 111/1 * 1

Kurzcharakteristik

Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses; eingeschossiger Lehm- oder Holzeisenbau, altes Gutsarbeiterhaus des Ortes als schönes Beispiel einstiger Bau- und Lebensweise der ärmeren Dorfbevölkerung, sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVIII/55/18

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXXVIII/55/19

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 448 206

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 448 207

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08965676 A

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses



Fotonummer F 08965676 B

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude eines Gutsarbeiterhauses, Rückseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

