

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08965750
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Wernsdorf
Anschrift Lampersdorfer Straße 24
Gem. * Fl-stck. * Flur Collm * 20

Kurzcharakteristik

Südliches Seitengebäude und östliche Scheune eines Dreiseithofes; Zeugnis bäuerlicher Lebensweise, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1893 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVI/70/6

Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

