# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 08966375 |
| **Kreis** | Leipzig |
| **Gemeinde** | Grimma, Stadt |
| **Anschrift** | Kreuzstraße 23 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Grimma * 139/1 |

**Kurzcharakteristik**


Wohnhaus in halboffener Bebauung und in Ecklage sowie Hofgebäude; stadtbildcharakterisierender klassizistischer Bau in wichtiger Ecksituation, Dokumentationswert, baugeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | um 1810 (Wohnhaus) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08966375 A** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Nitzsche, Mathis |
| Beschreibung | Wohnhaus in halboffener Bebauung |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**