

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08966558  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Grimma, Stadt  
**Anschrift** Oswin-Rost-Straße 20  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schkortitz \* 32

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus, Seitengebäude (mit Kumthalle), Scheune und Hopfplasterung eines Dreiseithofes; geschlossen erhaltene Hofanlage, ortsbildcharakterisierende Putzbauten, wissenschaftlich-dokumentarischer Wert, baugeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** 19. Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XCI/37/36  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

