

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08966609
Kreis Leipzig
Gemeinde Grimma, Stadt
Anschrift Brunnenweg 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Neunitz * 8/2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Einfriedungsmauer und Hofpflaster eines Dreiseithofes; das Stallgebäude ein schlichter Putzbau, Dokument ländlicher Bewirtschaftungsweise, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08966609 B
2015
Trajkovits, Thomas
Seitengebäude, Einfriedungsmauer und Hofpflaster eines
Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

